

Objekt: čerpací stanice OMV u obce Chrašnice na trase Praha - Strakonice

Místo: u obce Chrašnice v okrese Příbram, silnice číslo 4



Anticalc namontován: květen 2004

Rozvod vody: pozink

Před instalací úpravy ANTICALC neustále problémy s vodním kamenem, nutné pravidelné mechanické čištění rozvodů vody a trysek u myčky aut, myček nádobí a kávovaru v restauraci



Z technických důvodů instalovány 2 kusy úpravy ANTICALC do dvou samostatných okruhů

Vyjádření majitele a provozovatele: od instalace úpravy zcela zmizely problémy způsobené vodním kamenem, již žádná nutnost mechanického čištění, snadnější úklid, práce v kuchyni. Potvrzeno vyjádřením obsluhy zařízení. Úspora saponátů, vody a elektrické energie. V srpnu roku 2004 stále patrné probíhající čištění dřívě velmi silně zarostlých rozvodů vody.