

Objekt: Ústav sociální péče Osek

Místo: Osek, okres Strakonice



Anticalc namontován: květen 2004

Rozvod vody: plast

I přes již dříve instalovanou úpravnu určenou ke změkčení vody, se zcela konkrétním zadáním problému, dále přetrvávající potíže vyplývající z tvrdosti vody. Problémy především v malé životnosti topných těles praček ústavu (zarostlé vodním kamenem – viz foto), jejich životnost cca 5 měsíců. V rozporu s ujištěním původního dodavatele úpravny dodané zařízení tvorbu vodního kamene vůbec neřešilo.

Vyjádření majitele objektu – provozovatele: po cca 3 měsících od instalace úpravny Anticalc vymontována 2 topná tělesa z praček. Za přítomnosti ředitele ústavu, technika a údržbáře, provedeno porovnání stavu topných těles s tělesy před instalací úpravny Anticalc.

Demontovaná tělesa s nesrovnatelně menším nánosem vodního kamene, u jednoho kusu pouze náznaky a vyčištění provedeno až na kov tělesa.

Všichni přítomní shodně vyjádřili jednoznačný přínos a funkčnost fyzikální úpravny Anticalc. Patrné stále probíhající čištění starých vrstev vodního kamene.

Výše uvedené problémy vyřešeny.