

Objekt: rodinný domek manželů Písaříkových

Místo: Mirovice

Rozvod vody: kombinace plastu a pozinku

V roce 2001 namontována fyzikální úpravna jiné konstrukce, pracující na stejném fyzikálním principu. Odstraněno 70% problémů s tvorbou vodního kamene.



Bohužel zaznamenáno podstatné snížení průtoku vody a zanášení úpravny (i přes předřazený filtr).

Úpravna demontována v květnu roku 2004 a nahrazena zařízením **ANTICALC®**.

Vyjádření majitele objektu – provozovatele:

100% odstraněny problémy s tvorbou vodního kamene, zajištěn plný průtok vody. Se zařízením **ANTICALC®** naprostá spokojenost. Doporučeno dalším 4 rodinám obce, které si fyzikální úpravnu **ANTICALC®** na toto doporučení také zakoupily. I ony vyjadřují plnou spokojenost s odstraněním všech problémů spojených s tvorbou vodního kamene.

