

Objekt: pivovar HEROLD

Místo: Březnice

Anticalc namontován: srpen 2004

Rozvod vody: kombinace plastu a pozinku



Vyjádření provozovatele: před montáží fyzikální úpravny ANTICALC značné problémy se zarůstáním a zanášením myčky pivních lahví vodním kamenem. Stejně problémy na všech dalších zařízeních pivovaru, napojených na vodu z vlastní studny, používanou pro technické účely.



Problémy vůbec nevyřešila japonská fyzikální úpravna za cenu o řád vyšší, než je cena úpravny ANTICALC, kterou před lety pivovar zakoupil.

Po instalaci úpravny ANTICALC na volný výtok vody do zásobního vodojemu postupně problémy přestaly, tvorba vodního kamene se snížila nejméně o 75%.

„Určitě si úpravnu pořídím i do svého domku“, konstatuje spokojeně hlavní mechanik pivovaru HEROLD, pan Vítek.

