

**Objekt:** penzion a restaurace Nad hradem

**Místo:** Křivoklát



**Anticalc instalován:** listopad roku 2004

**Rozvod vody:** plast



V obci Křivoklát i širokém okolí je velmi tvrdá voda. Vysoký obsah vápníku způsobuje všechny známé problémy z toho vyplývající, t. j. především rychlou a silnou tvorbu vodního kamene.

**Vyjádření majitele a provozovatele pana Vladimíra Bráta:** již krátce po instalaci jsem já sám osobně zaznamenal změnu v rychlovarných konvicích. Odpadla nutnost pravidelného chemického čištění, netvoří se tvrdé úsady kamence. Nyní je vápník v konvici ve formě velmi jemného prášku, který jde zcela snadno setřít a vypláchnout. Přesně to vystihuje mou představu o činnosti úpravny ANTICALC. Všude kde voda proudí je vápník odplavován a zařízení je čisté, bez úsad kamence. Do trubek nevidím, jsem si ale jist, že je nikdy nebudu muset měnit, což je v mém případě jistota k nezaplacení. Všem úpravnu ANTICALC upřímně doporučuji!