

Objekt: pekárna Srnín

Místo: Srnín u Českého Krumlova

Anticalc namontován: srpen roku 2004



Rozvod vody: plast

Vyjádření majitele – provozovatele: dříve značné problémy se zarůstáním vyvíječe páry v místnosti kynárny. Vyvíječ páry pravidelně zcela zaplněn vodním kamenem, nutnost neustálého mechanického čištění.

Po instalaci úpravy Anticalc již po uplynutí 2 měsíců podstatné zlepšení popsaného stavu, i nadále dochází k postupnému čištění.



Dřívější problémy úplně odstraněny, úpravnu Anticalc vřele doporučujeme do všech provozů, kde jsou doposud jakékoliv problémy s vodním kamenem.

