

Objekt: rodinný dům manželů Třešňákových

Místo: Sedlčany



Anticalc nainstalován: červen 2005

Rozvod vody: kombinace plastu a pozinku

Vyjádření majitele a obyvatele objektu:

V Sedlčanech je tvrdá voda a jednou za čas jsme museli čistit rychlovarnou konvici vyvařením v octě. Děsila nás představa, že totéž co v konvici se usazuje v trubkách, kde se to ale nedá nijak vyčistit. Máme kvalitní a drahé spotřebiče, proto je chceme co nejvíce ochránit od vodního kamene. To je důvod, proč jsme si pořídili úpravnu ANTICALC.

Již za měsíc po namontování jsme si uvědomili, že spirála rychlovarné konvice je stále čistá, navíc se nám přestaly dělat mapy vodního kamene na dlaždičkách, vaně a umyvadle. Zmizely nepěkné vrstvy slizovité nečistoty v zásobní nádrži splachovače na WC.



Firma AQUASAR se nám postarala i o instalaci úpravny, neboť v celých Sedlčanech se, bohužel, nenašel instalatér, který by montáž zvládl. Všichni nám tvrdili, že se k našemu vodoměru úpravna nevejde, pracovníci firmy AQUASAR tvrdili pravý opak. Měli pravdu, jejich odborník instalaci mistrně a k naší plné spokojenosti provedl.