

Objekt: sídlo firmy ELEKTROMONTÁŽE a obytné prostory majitele

Město: Semice u Písku



Anticalc namontován: říjen roku 2006

Rozvod vody: kombinace plast a pozink

Vyjádření majitele a provozovatele: zdrojem vody je vlastní studna s vodou o mnohem větší tvrdosti, než má voda z městského vodovodního řadu. Proto jsme měli neustálé potíže se zanášením kávovaru vodním kamenem, podtékáním vody na WC. Obtížně jsme museli odstraňovat nepěkné úsady kamence v umývárně, koupelnách a na soc. zařízení.

Po instalaci úpravní ANTICALC jsme již za zhruba 2 měsíce s radostí pozorovali, že všechny dřívější problémy a potíže s vodním kamenem postupně vymizely.



Jako elektrikáři velmi dobře známe dopad vodního kamene na životnost ohřivačů vody a spotřebu energie na její ohřev. Jsme rádi, že i v tomto směru máme náš nový (zrekonstruovaný) objekt, i všechna zařízení v něm, dokonale ošetřen. Na doporučení firmy AQUASAR ještě doplníme úpravnu přemostěním měděným vodičem a propojením se zemí podle montážního listu dodaného s úpravnou ANTICALC.