

Objekt: rodinný domek pana Luboše Benáka

Místo: Písek

Anticalc nainstalován: únor 2004

Rozvod vody: kombinace plastu a pozinku

Vyjádření majitele a provozovatele: v městě Písku je voda s tvrdostí cca do 3° N, tedy voda tzv. „měkká“.

Proto jsme nikdy neměli viditelné problémy s tvorbou vodního kamene. Přesto však v průběhu let přestaly být funkční ventily i další armatury na vodě. Časem došlo i k výraznému prodloužení doby ohřevu vody v boileru.

Po instalaci fyzikální úpravny ANTICALC se postupně uvolnily všechny uzavírací ventily na vodě a dnes jsou již opět plně funkční. Došlo k samovolnému vyčištění boilerů a zkrátila se doba potřebná k ohřevu vody.



V zásobníku vody splachovače na WC během několika měsíců po namontování úpravny zcela zmizela vrstva nepěkného slizu. Dnes je zde i jinde vše čisté a další úsady se netvoří.

ANTICALC je vynikající investice, instalaci úpravny mohu každému velmi vřele doporučit.